

# Zahnutý adaptér pro rychlosvárové trysky, 40°, se závitem M14

---

Zahnutý adaptér pro rychlosvárové trysky, 40°, se závitem M14

Obj.-č. 5201021

